

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike Krt. 1.
Telefon: 06/88/596-900, Fax: 06/88 596-901
E-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

TÁJÉKOZTATÓ
A Képviselő-testület 2020. augusztus 18-i ülésére

Tárgy: Parti sétánnyal kapcsolatos feladatok, partvédelem


Az előkészítésben részt vett: Tóth Emese

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országos Vízügyi Főigazgatás beruházó megbízásából a VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó, és Szolgáltató Kft. tervdokumentációt készít a Balatonpart közterületi partvédő műveinek rendezésére. A tervezést megelőzően egyeztettek az elmúlt évek fejlesztéseiről, felmérték a strandok jelenlegi állapotát, áttekintették a beavatkozási helyszíneket. A Hivatallal 2020. 03. 05-én történt egyeztetés során a mellékelt jegyzőkönyvében felsorolt megállapítások figyelembevételével készülnek a tervek. Jelenleg az engedélyezési eljárások lefolytatásához szükséges tervdokumentáció készítése folyamatban van. A további vizsgálatok, egyeztetések alapján változások lehetségesek.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás tudomásulvételére.

Balatonfűzfő, 2020. augusztus 04.


Szanyi Szilvia
polgármester

Tervegyeztetési Jegyzőkönyv

Téma: Partvédőművek átépítésének terve **Balatonfüzfő**

Helye: Balatonfüzfő polgármesteri Hivatal

Ideje: 2020.03.05.

Jelen vannak: Szanyi Szilvia Polgármester

Dr Takács László jegyző

Németh Zoltán tervező

Észrevételek:

A tervegyeztetés alapján az alábbi megállapításokat tesszük:

1. Fővenyes strand partvédőművének teljes átépítést kérik, kőszórás megépítésével is. A lidó elé hullámtörő kőszórás megépítését szeretnék.
2. Parti sétány melletti szakasz. A „kikagylósodott”, elhabolt part részek bevédését vörösfenyő cölöpsor beépítésével kérik. lábazati kőszórással, visszamosódás megakadályozásával, szakaszos megépítéssel a fák meghagyásával.
A „szörfös” partszakaszon hasonló védelem legyen.
3. Tobruki strand:
Magassági hiány nincs, de a partvédőmű területét több helyen javítani, pótolni kell és a kőszórás pótlása indokolt. A lidós rész cölöp védelme cserére szorul

Megjegyzés: a balatoni +120 cm-es vízszint a parti növényzeteknél gondot jelent, egyes fák nem bírják a megemelkedett talajvízszintet.